

# 学校施設の耐震診断結果及び耐震化状況

平成28年12月1日現在

施設名		建設年度	構造	階数	IS値 (最低値)	耐震診断結果 からの方針	耐震化状況
大網小学校	校舎(南側)	S37	RC造	3	0.45	移転改築	平成24年3月 完了
	校舎(中央)	S37	RC造	3	0.28		
	校舎(北側)	S38	RC造	3	0.44		
	屋内運動場	S42	S造	2	0.06		
瑞穂小学校	南校舎	S45	RC造	2	0.58	補強改修	平成21年12月 完了
	校舎	S55	RC造	2	1.17	強度上問題なし	平成23年3月 完了
	屋内運動場	S48	S造	2	0.19	補強改修	
増穂小学校	校舎(職員室棟)	S44	RC造	2	0.49	補強改修	平成21年12月 完了
	校舎(旧教室棟)	S55	RC造	2	1.67	強度上問題なし	
白里小学校	新校舎	S53	RC造	3	0.50	補強改修	平成23年12月 完了
	旧校舎(南側)	S40	RC造	2	0.40	改築	平成25年7月 完了
	旧校舎(北側)	S41	RC造	3	0.22		
	屋内運動場	S43	S造	2	0.13	改築	平成27年6月 完了
大網中学校	校舎	S53	RC造	4	0.24	補強改修	平成23年2月 完了
	屋内運動場	S48	RC造	2	0.15	補強改修	平成26年2月 完了
	技術科棟	S54	S造	1	1.10	強度上問題なし	
白里中学校	校舎(普通教室棟)	S51	RC造	4	0.45	補強改修	平成26年2月 完了
	校舎(管理棟)	S51	RC造	4	0.26	補強改修	平成27年3月 完了
	屋内運動場	S47	RC造	2	0.43	補強改修	平成28年10月 完了
	技術科棟	S38	S造	1	0.13	改築	平成28年1月 完了
大網幼稚園	園舎	S49	RC造	2	0.96	強度上問題なし	
増穂幼稚園	園舎(東)	S55	RC造	1	0.86	強度上問題なし	
	園舎(西)	S55	RC造	1	1.14	強度上問題なし	
白里幼稚園	園舎	S49	RC造	1	1.19	強度上問題なし	

・IS値とは、「構造耐震指標」といわれ、建物の耐震性能を示しています。「建築物の耐震改修の促進に関する法律」では0.6以上が必要とされていますが、学校施設はより安全性を確保するために文部科学省により0.7以上が求められています。IS値0.7以上・・・強度上問題なし IS値0.7未満・・・対策必要

・下記施設は、新耐震基準施行(昭和56年)以降に建設されていることから耐震診断は実施しておりません。

- (1) 季美の森小学校
- (2) 増穂北小学校
- (3) 大網東小学校
- (4) 瑞穂小学校(新校舎)
- (5) 増穂小学校(新校舎)・屋内運動場
- (6) 増穂中学校
- (7) 白里中学校(特別教室棟)
- (8) 瑞穂幼稚園
- (9) 大網中学校(プレハブ校舎)