

令和3年度「大網白里市通学路交通安全プログラム」並びに「登下校防犯プラン」に基づく通学路の合同点検(大網地区)

令和3年7月19日(月)実施

番号	地図番号	場所 状況	学校による対策	道路管理者による対策	警察による対策	備考
1	大網1(大網小)	みどりが丘東通り みどりが丘第五バス停付近交差点 交通量が多いにも関わらず、信号が設置されていない。	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施			・安全パトロール隊が定期的な見守り
2	大網2(季美小)	季美の森南5丁目あけぼの公園の入口付近 児童が住宅街と公園付近を行き来し、車が小西方面から坂道をスピードを出して登ってきて、見通しが悪いため大変危険である。坂道の途中に夜でもライトに照らされわかるように「学童注意」のような看板の設置を要望したい。	・安全教育の実施			・交差点手前の坂道(上り方向)に看板の設置を検討(安全対策課)
3	大網3(季美小)	小西方面～季美の森に出る丁字路 見通しが悪く、止まれの標識や停止線がない。横断歩道の設置も要望したい。車の抜け道となっていて、学区の住宅街の小道としては最も交通量が多いと思われる。	・安全教育の実施	・路面標示の設置を検討		
4	大網4(季美小)	季美の森南3・5丁目自治会館付近交差点 横断歩道の白線が消えかかっている。	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施		・標示の補修	・安全パトロール隊が定期的な見守り
5	大網5(瑞穂小)	やまもも通り(みずほ台調整池突き当たり) 住宅の塀が高く、児童が渡るときに気づきづらい。	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施			
6	大網6(瑞穂小)	瑞穂小学校入口(旧道)～瑞穂小学校南口までの道路 道幅が狭く、歩道がない。登下校の自動車との接触が懸念される。根永田橋の欄干も崩れていて危険である。	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施	・橋の機能変更も含め用水管理者と協議 ・路面標示の引き直しを検討		
7	大網7(瑞穂小)	旧国道128号 線路側の歩道がせまく、すれちがい時に車道にはみ出すこともある。	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施	・地権者に越境枝の伐採を依頼		・安全パトロール隊が見守り
8	大網8(大網東小)	富田～増穂北小学校へ抜ける道 登校時間に抜け道として利用する車が多く危険。	・安全教育の実施	・路面標示の引き直しを検討		
9	大網9(大網東小)	市道新田永田線と仏島青年館近くの交差点 カーブミラーの角度が悪く、歩行している小学生が車の運転手から見えにくい。	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施	・カーブミラーの角度調整		・PTA、安全パトロール隊が定期的な見守り
10	大網10(大網中)	国道128号線と市道新田永田線の交差点 県道83号線横断歩道がない。信号機は設置されているが、新田永田線用(貝塚種苗店に向かう横断歩道用)である。また、県道83号線を大網方面に向かう歩行者にも見えてしまう。そのため、新田永田線を茂原方面から車が青信号で五叉路に進入すると、県道83号線を通る自転車と接触する恐れがある。	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施		・標示の補修	・PTAが定期的な見守り