

令和5年度「大網白里市通学路交通安全プログラム」並びに「登下校防犯プラン」に基づく通学路の合同点検 結果

令和6年1月9日(火)実施

番号	地図番号	場所	学校による対策	道路管理者による対策	警察による対策	備考
	状況					
1	季美小①	あけぼの公園からセブンイレブンまでの市道の歩道	安全教育の実施	定期的な除草を実施		
	歩道に生えている雑草の背丈が高く児童が隠れてしまう。					
2	季美小②	セブンイレブンから季美小入口交差点までの県道の歩道	安全教育の実施	定期的な除草を実施		
	歩道に生えている雑草の背丈が高く児童が隠れてしまう。					
3	大網小①	みどりが丘東通りコンビニ付近横断歩道	安全教育の実施 見守り活動の実施			・PTAによる早朝交通指導を実施
	交通量が多いにもかかわらず信号が無く、渡るのに危険なため					
4	大網小②	みどりが丘北通りとみどりが丘東通り交差点付近	安全教育の実施			
	交通量が多く横断歩道を渡るのに危険なため。					
5	大網小③	みどりが丘東から前島池に向かう両脇の樹木	安全教育の実施	地権者に越境枝の剪定を依頼済		
	樹木が道路に覆い被さっており危険なため。					
6	大網中①	季美の森から宮谷交差点までの坂	安全教育の実施	定期的に草刈り等を実施		
	年間通して枯れ葉や苔で路面が滑りやすく、毎年のように転倒して骨折者が出ている。夏休み明けは特に草が多く、通行の妨げになっているので、2学期開始に除草作業や木の伐採をお願いしたい。					
7	瑞穂小①	永田公民館から南町永田線に出る道付近	安全教育の実施		路面標示「止まれ」の引き直しを検討	
	瑞穂小南門から右側を進み、南町永田線の横断歩道を利用するために、横断歩道のない道を横断する必要がある。車からは生け垣が邪魔になって見えにくい。					
8	瑞穂小②	みずほ台ゆりの木通りとさくら通りの交差点	安全教育の実施	路面標示の追加を検討		
	朝登校時は、4方向から車が交差点に進入してくる。さくら通りに止まれの路面表示はあるが、ゆりの木通りにはない。ゆりの木通りを直進してくる車はスピードを落とさず交差点に進入してくる場合もあり、横断歩道を渡るときに危険を感じる。特に、雨の日は交通量も増える。また、ゆりの木通りに路上駐車があると死角になり、横断歩道を渡る児童がバイクや車と接触しそうな時もある。					
9	大網東小①	市道3-0123号線	安全教育の実施			
	道路の幅が狭いため、車道と歩道の区別がない。車の退避する場所がなく、早く通り抜けしようとする車が多い。					
10	増穂北小①	北飯塚496-4付近の道路	安全教育の実施			
	曲り道で見通しが悪く、草が伸びると歩行者が見えにくい。					
11	増穂北小②	北飯塚496-4付近の用水路	安全教育の実施			
	車道が狭いため、車両の通行を待つときに用水路に落ちそうになる。					
12	増穂北小③	上谷新田409-34付近の道路	安全教育の実施			
	曲り道で見通しが悪い。					
13	増穂北小④	上貝塚317の道路脇、大網白里アリーナ入口反対側	補修対応済み			
	正門前の道断歩道に2cmくらいの段差がある。つまづきやすい。					
14	増穂小①	南飯塚橋から佐久間梨園への道路	安全教育の実施	地権者に越境枝の剪定を依頼済		
	ガードレールのある歩道に樹木があり、通りづらい。カーブのところでスピードが出ていて危険。					
15	白里小①	県道83号線白里小前からあい美容室付近までの歩道と車道の脇	安全教育の実施	定期的な除草を実施		
	交通量が多く、通学児童も多いが、背の高い草が生えて伸びたままになることが多い。					
16	白里中①	飯島造園の交差点から特別支援学校方面へ向かう道路	安全教育の実施	地権者に越境枝の剪定を依頼済		
	樹木の枝や雑草が白線より道路側に大きくはみだしている。					