

学校名:大網東小学校

合同点検日:平成24年8月20日(月)

対策検討メンバー:市教育委員会・市建設課・市生活環境課・各市立小学校・PTA・東金警察署・山武土木事務所・東金交通安全協会(大網白里支部)

No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容			
			学校による対策	道路管理者による対策	その他	警察による対策
1	福田地区内の両総用水幹線	両総用水幹線に柵がない部分があり、通水時は危険である。	交通安全指導の推進		【市教委】両総用水に柵の設置 要望:設置済	
2	大網東小体育館脇交差点	交通量が多く、見通しが悪い。	地域の方や教職員による交通指導の実施。	【市】学校の敷地の一部を使用し、待機場所設置の検討: H27年度以降 【市】ドット線・外側線の引き直し、及び交差点内のカラー舗装:実施済		
3	仏島セブンイレブン脇交差点	セブンイレブン裏の歩道整備の際、カーブミラーが撤去されてしまった。 車から歩行者が見えなく危険である。 また、PTAから車の通行量が多いためスクールゾーン、横断歩道の設置の要望がある。	地域の方や教職員による交通指導の実施。	【市】待機場所確保の検討:実施済		横断歩道の設置:実施済
4	ひまわり眼科付近の両総用水	フェンスが老朽化し、ネットが腐食している部分がある。	交通安全指導の推進	【市】道路整備計画の検討:実施済		
5	幸楽苑北側歩道	歩道に樹木の枝がせり出している。	交通安全指導の推進	【市】樹木の伐採:実施済		
6	養老の瀧付近両総用水	フェンスが老朽化し、ネットが腐食している部分がある。	交通安全指導の推進		【市教委】両総用水に柵の設置 要望:設置済	
7	新田地区内の両総用水幹線	両総用水幹線に柵がない部分があり、通水時は危険である。	交通安全指導の推進		【市】排水路への柵の設置:設置済	