

学校名:白里小学校

合同点検日:平成24年8月20日(月)

対策検討メンバー:市教育委員会・市建設課・市生活環境課・各市立小学校・PTA・東金警察署・山武土木事務所・東金交通安全協会(大網白里支部)

No.	通学路の危険・要注意箇所	通学路の状況・危険内容	対策内容			
			学校による対策	道路管理者による対策	その他	警察による対策
1	等覚寺入り口十字路	待機場所が狭く危険。 信号が変わるのが早い。	職員・PTAが交通指導を継続する。			横断歩道の路面補修:実施済
2	農村環境改善センター前の交差点	通行量が多く、登校時にボランティアの方が立っけてくれている。	職員・PTAが交通指導を継続する。			
3	大網白里町四天木の山田床屋近くの交差点	信号待ちをする場所が狭く道路に広がって危険である。	職員・PTAが交通指導を継続する。	【市】待機場所の確保を検討:実施済		
4	学校前横断歩道信号	時々信号無視をして通り過ぎる車がある。一方通行なのに進入する車がある。	職員・PTAが交通指導を継続する。			
5	大網白里町丘の港屋の交差点	子どもが待機する場所にガードレールがなく危険	職員・PTAが交通指導を継続する。	【県】外側線を引き、子どもの待機場所を確保する。:実施済		