

平成29年度大網白里市通学路交通安全プログラムに基づく合同点検結果(白里地区)

平成29年8月7日(月)実施

	地図番号	場所	学校による対策	道路管理者による対策	警察による対策	備考
	状況					
1	白里小①、白里中②	等覚寺から準県道路を渡った先の二又からの通学路	児童への継続的な安全指導をする。	道路の拡幅等の対策を進めているところであり、今後対応していく。		
		見通しが悪いカーブがあり、車が来るまで分からなく危険。カーブミラーが見つらい。道も狭く樹木も生い茂っている。				
2	白里小②	稲生神社から鈴木クリニックまでの通学路	児童への継続的な安全指導をする。		取締りの強化をする。	
		歩道が無く、かなりのスピードで車が走行する。白里園の十字路で一時停止なしで車が出てくる。				
3	白里小③	学校前信号から稲生神社に向かう通学路	児童への継続的な安全指導をする。			
		道が狭く歩道が無い。				
4	白里小④	港屋の交差点	児童への継続的な安全指導をする。			
		信号待ちする場所が無い。				
5	白里小⑤、白里中③	高浜オートサービスから鈴木土建までの県道	児童への継続的な安全指導をする。海岸に向かって左側の歩道を通行する。	特にひどい箇所をピックアップして剪定する(千葉県)。歩道の草についても対応を検討していく。		
		通学路になっているが歩道が無い。木が生い茂り、歩道が確保されていない状況である。				
6	白里小⑥	等覚寺入口交差点	児童への継続的な安全指導をする。	歩道等の整備の計画があり、県と市で工事の協議等をしているので、今後対応していく。		
		待機場所が狭い。				
7	白里小⑦	学校前の道路(大網方面から来る車)	児童への継続的な安全指導をする。	車道を自転車が走るのに縁石が見つらいので、色をつけてわかりやすくする(千葉県)。	取締りの強化をする。	危険箇所については、自転車が車道ではなく歩道を通行することができる旨を指導していく。(警察から)
		朝、下りの車に信号無視が多い。				
8	白里中①	飯島造園付近の十字路	児童への継続的な安全指導をする。	市(建設課)で対応を検討していく。		
		交通量も多いが、優先道路の線が消えかかっている。ミラーも隠れ気味で見つらい。止まれの標識も無く危険。				