

令和2年度「大網白里市通学路交通安全プログラム」並びに「登下校防犯プラン」に基づく通学路の合同点検(白里地区)

令和2年8月5日(水)実施

番号	地図番号	場所	学校による対策	道路管理者による対策	警察による対策	備考
1	白里小(1)	県道83号(南今泉)石橋木材店付近	児童への継続的な安全対策指導をする。	(山武土木事務所) 道路の除草作業を行う。民地については地権者に対し、除草依頼を検討する。		
		草が繁茂しており、児童が避けようとする際、車道に出る危険性がある。				
2	白里小(2)	NTT白里電話交換センター付近の工場跡地				(市管理課) 関係機関と連携し、地権者に適切な管理を依頼
		立ち入り禁止の表示などの対応がされておらず防犯上の懸念がある。				
3	白里小(3)	南今泉4580付近道路				(市管理課) 関係機関と連携し、地権者に適切な管理を依頼
		扉に破損箇所がある。				
4	白里小(4)	白里小学校裏門付近の交差点	児童への継続的な安全対策指導をする。	(市建設課) 路面標示(十字)の敷設について検討を行う。樹木の所有者に対し刈込依頼を検討する。		
		優先道路がわかりづらく、減速しない車両と児童との衝突が懸念される。				
5	白里小(5)	白里小学校前交差点付近の学校側歩道		(山武土木事務所) 段差の解消について対応する。		
		視認しづらい段差があるため児童がつまづく危険がある。				
6	白里小(6)	白里小学校前交差点から南東に向かう道路			取締りの強化を行っていく。	
		7:00~8:30までは車両進入禁止となっているが、多くの車両が進入しており危険である。				
7	白里小(7)	白里小学校前交差点から南東に向かう道路付近の空き家			不審者情報を精査し、パトロールを行っていく。	(市管理課) 関係機関と連携し、地権者に適切な管理を依頼
		空き家があり、雑草も繁茂していることから防犯上の懸念がある。				
8	白里小(8)	広域農道の特別支援学校付近横断歩道				
		道幅が広く、カーブになってることから、児童から車両が確認しづらく危険である。				
9	白里中(1)	県道83号(細草)白里中学校付近	生徒への継続的な安全対策指導をする。	(山武土木事務所) 段差の解消について対応する。		(市管理課) 関係機関と連携し、地権者に適切な管理を依頼
		歩道が狭く、路面に凹凸がある。				

継続協議 案件とする