

令和3年度「大網白里市通学路交通安全プログラム」並びに「登下校防犯プラン」に基づく通学路の合同点検(白里地区)

点検箇所一覧表

令和3年7月21日(水)実施

番号	地図番号	場所	学校による対策	道路管理者による対策	警察による対策	備考
	状況					
1	白里1(白里小)	白里公民館裏の駐車場と通学路の間の用水路の柵(駐車場側)がない。	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施			
		以前住民から子どもが落ちる可能性がありとの連絡があった。				
2	白里2(白里小)	県道123号線北今泉1042交差点～北今泉447付近までの農道	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施	・路面標示や看板の設置を検討		・安全パトロール隊が定期的に見守り ・啓発看板の設置を検討(安全対策課)
		通学路であるが歩車分離されておらず、車がスピードを上げて走っている。				
3	白里3(白里小)	県道123号線四木相生神社付近交差点～四木木ノ2827付近にかけての農道	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施	・路面標示や看板の設置を検討		・啓発看板の設置を検討(安全対策課)
		通学路であるが歩車分離されておらず、車がスピードを上げて走っている。				
4	白里4(白里中)	細草2087付近の交差点	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施	・地権者に越境枝の伐採を依頼		
		交通量が多い交差点で、車のスピードも出ている。設置されているカーブミラーが民家樹木に覆われ、車の確認ができず危険である。				
5	白里5(白里小)	白里中学校入口付近の白里県道	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施	・グリーンベルト及び外側線の引き直し ・路面標示の設置		・安全パトロール隊が定期的な見守り
		歩道がせまく交通量も多いため、危険である。				
6	白里6(白里中)	白里中学校の砂利駐車場脇から県道83号線港屋バス停付近交差点へ続く細道	・職員が定期的な見守り ・安全教育の実施	・地権者に越境枝の伐採を依頼		
		道の両脇の樹木が生い茂り、不審者が潜んでも気づかない。また、カーブの見通しも悪く危険である。				