

令和4年度「大網白里市通学路交通安全プログラム」並びに「登下校防犯プラン」に基づく通学路の合同点検

令和4年12月20日(火)実施

番号	地図番号		場所 状況	学校による対策	道路管理者等による対策	警察による対策	備考
1	大網中①	県道83号(宮谷から季美の森)	春から夏にかけて草木が歩道にはみ出していたり、つるや枝が下に垂れ下がったりして通行の妨げになっている。また、秋や冬にかけて枯れ葉が大量に路上にあり、雨天後はスリップしやすく、転倒の危険もある。	・安全教育の実施	定期的に草刈り等を実施		
2	大網中②	大網中学校周辺道路	車のスピードが大変速く、乱暴な運転手が多いため、事故の危険がある。駐輪場及びグラウンドから校舎間の往来が極めて危険な状況である。登下校時をスクールゾーンにするか、進入禁止にする等の対策が必要である。	・送迎ルールの徹底 ・安全教育の実施		ゼブラ・ストップ・速度取り締まりの強化	
3	大網中③	大網駅から大竹橋	季美の森から大網駅に向かって走ってくる車が、カーブ手前で一方通行側(踏切側)の道に入り込んでくることが多いが、横断歩道がないため、学校側へ渡る際に大変危険である。	安全教育の実施	・減速ドット線の設置 ・ラバーボールの設置 ・リブ式中央線の設置		
4	瑞穂小①	駒込交差点を大網駅方面に向かう道	コインランドリーを過ぎると道幅が狭く、すぐ脇を自動車を通る。	安全教育の実施	白線や路面標示の引き直し	追い越し禁止線の引き直しを検討	
5	瑞穂小②	みずほ台センター公園脇の歩道	歩道のレンガが樹木の根で膨らんでいる。	安全教育の実施	継続的に補修する		
6	瑞穂小③	永田地区の田園と崖の間の通り	カーブした道で見通しも悪い。茂っている側は崖崩れの危険がある。	職員が定期的な見守り 安全教育の実施			・令和5年度から通学路の指定解除
7	大網東小①	山田台大網白里線128号丁字路手前の右に抜ける道	128号への抜け道になっており、車の往来があり、危険。	安全教育の実施			・啓発看板の設置
8	増穂北小①	上谷新田の住宅街の道	自動車との衝突・接触事故の危険性が高い。	安全教育の実施	路面標示による注意喚起を検討		

令和4年度「大網白里市通学路交通安全プログラム」並びに「登下校防犯プラン」に基づく通学路の合同点検

点検箇所一覧表

令和4年12月20日(火)実施

番号	地図番号	場所	学校による対策	道路管理者等による対策	警察による対策	備考
	状況					
9	増穂北小②	柳橋方面の歩道がない道	安全教育の実施	路面標示による注意喚起を検討		
	自動車との衝突・接触事故の危険性が高い。					
10	白里中①	白里中学校正門前				防犯灯の交換
	【防犯】防犯灯が切れている。					
11	白里中②	飯島造園の交差点から特別支援学校方面へ向かう道路	安全教育の実施	地権者に越境枝の伐採を依頼		
	樹木の枝や雑草が白線より道路側に大きくはみ出している。					
12	白里小③	レジエ前の横断歩道	安全教育の実施	路面標示による注意喚起を検討	横断歩道看板を設置	
	児童が登下校する時間帯、交通量が多い。ゼブラストップを守らない車両が多く、渡る際に危険。信号がほしい。					
13	白里小④	学校正門から公民館裏駐車場への道	安全教育の実施	区画線もしくは路面表示による注意喚起や路側帯の設置などを検討	進入禁止の規制標識を更新	
	道幅が狭く、児童の登下校時に車両が通ると危険である。特に、雨の日は傘をさしているため、危ない。					