

令和7年度「大網白里市通学路交通安全プログラム」並びに「上下校防犯プラン」に基づく通学路の合同点検 結果

令和7年11月6日(木)実施

番号	地図番号	場所	学校による対策	道路管理者による対策	警察による対策	備考
	状況					
1	増穂北小①	増穂北小学校正門横の道路(天満神社前付) 「学童横断注意」の白字と白線が消えかかっている。学校前にもかかわらず、速度を落とさずに通る車がいる。	安全教育の実施	学童横断注意等の路面標示の引き直しを検討		
2	増穂北小②	上貝塚534番地～市コミュニティバス停(上貝塚)横断歩道と△標示の白線が消えかかっている。抜け道で交通量が多い。	安全教育の実施		横断歩道の路面標示の引き直しを検討	
3	増穂小①	南飯塚橋から佐久間梨園への道路 ガードレールのところが歩道がなく危険。枝の剪定をしてもらい、少しでも歩道を確保できないか。	安全教育の実施	地権者に越境枝の伐採を依頼		
4	白里小①	上台(バス停)付近のT字路 交通量が多いにもかかわらず、道幅が狭く、見通しが悪い。	安全教育の実施 通学路の変更を検討			
5	白里小②	公民館前のENEOS裏の道路 道幅が狭く、車が通行すると危険。草が生えていると歩道から出なければならない。	安全教育の実施	地権者に越境枝の伐採を依頼		